

**Обеспечение доступа лиц и детей с ОВЗ  
в МАОУ Омутинская СОШ №2**

№ п/п	Наименование мероприятий, обеспечивающих доступность	Информация о наличии
<b>1.</b>	<b>Доступность территории</b>	
1.1.	Отсутствие препятствий, ступеней на путях движения	Отсутствует СП 59.13330
1.2.	Ширина калиток соответствует нормируемой	Соответствует СП 59.13330
1.3.	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
<b>2.</b>	<b>Доступность входной группы</b>	
2.1.	Наличие пандуса, соответствующего нормам	Имеется СП 59.13330
2.2.	Наличие поручней на лестнице крыльца основного входа	Имеется СП 59.13330
2.3.	Входная дверь имеет ширину в свету не менее 1,2 м.	Соответствует СП 59.13330
2.4.	Входная дверь не имеет порога более 0,014 м.	Соответствует СП 59.13330
2.5.	При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м его ширина должна быть не менее 2,3 м	Соответствует СП 59.13330
2.6.	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	Имеется СП 59 13330 2016
2.7.	На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	Имеется СП 59 13330 2016
2.8.	Доступная кнопка вызова помощника с соответствующим обозначением	Имеется СП 59 13330 2016
2.9.	При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.	Имеется СП 59 13330 2016
<b>3</b>	<b>Доступность помещений здания</b>	
3.1.	Дверь в помещении, где оказываются услуги МГН соответствует нормам (не менее 0,9 м. в свету) и не имеет порога более 0,014м.	Соответствует СП 59 13330
3.2.	В помещениях, где оказываются услуги для МГН, отсутствуют ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м.	Соответствует СП 59 13330
3.3.	Отсутствие ступеней (за исключением лестничных маршей) на путях движения МГН	Соответствует СП 59 13330